

Порядок обжимки кабеля соединительного «сигнализатор – сигнализатор», «сигнализатор – БУС-4», «сигнализатор – ВПК-2», «сигнализатор – универсальный извещатель Кристалл-GSM»

в промышленной СКЗ «Кристалл»  
Витая пара, кабель типа UTP-1

СЗЦ-1(2)



СЗЦ-1(2)

БУС-4, БУС-4(GSM)

УИ Кристалл-GSM

ВПК-2

Порядок обжимки кабеля соединительного «сигнализатор – клапан» или «БУС-4 – клапан» в промышленной СКЗ «Кристалл»

Кабель типа КСПВ 8

СЗЦ-1(2)

БУС-4, БУС-4(GSM)



Клапан КЗЭГ

Порядок обжимки кабеля соединительного «сигнализатор – ВПК1» и «БУС-4 – ВПК1» в промышленной СКЗ «Кристалл»

СЗЦ-1(2)

БУС-4, БУС-4(GSM)



Витая пара, кабель типа UTP-2



ВПК-1

Порядок обжимки кабеля соединительного «сигнализатор – сигнализатор», «сигнализатор – пульс ВПК-Б» в бытовой СКЗ «Кристалл-мини»

СЗБ-1КД



Кабель типа КСПВ 4



СЗБ-2Д

ВПК-Б

Порядок обжимки кабеля соединительного «сигнализатор – клапан» в бытовой СКЗ «Кристалл-мини»

СЗБ-1КД(1К,2КД,2К)



Кабель типа КСПВ 4



Клапан КГБ